

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Lunes

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	778972 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	07/03/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-.	Status / Estado	WO Issued & Released
	-.	Supervisor	Proc Wet Utilities Supvrs
	-.		
	Work Order Reference		
	Equipment OP / Island OP		

Asset General Information / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	382
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Reagents Storage Area Reagents Area
P&ID	P&ID
Parent / Padre	380 Reagents
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	1W Mech Insp Reagent Strg Area

Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	1W Mech Insp Reagent Strg Area
382-PP-9001	Pump 01 Air Op Sump
382-PP-9002	Pump 02 Air Op Sump
	1W Mech Insp Reagent Strg Area

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician	10.00	4.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
59107	Mancos Perez	MO	10.00	3.00
41505	Ricardo Robles	RR	10.00	3.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 11 of / de 72

T.O.K
OK



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	778972 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	07/03/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Proc Wet Utilities Supvsr

--	--	--	--

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	7/3/22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 P.M.
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminación de Trabajo	7/3/22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminación de Trabajo	10:00 P.M.



Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
* 382-PR-9001 - le falta 2 grados a la tubería de la línea * 382- válvula de descarga de la línea de cal le falta un perno * 382-9001 - Hay que rellenar el envase de aceite se mantiene en un 1/4 y hacerle limpieza

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 12 of / de 72

WO Raised by: / Orden Creada por:	MINERA PANAMA S.A.
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	01/03/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Ricardo 
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	7/3/22

FIRST QUANTUM Cobre Panamá

Samuel Salazar
Supervisor, Utilities

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

This page intentionally left blank.



TASK / TAREA	1W Inspección Mecánica área de almacenaje .	7D382M000_01
-------------------------	--	---------------------

PURPOSE / PROPOSITO:	<i>Para llevar a cabo de forma segura los requisitos mecánicos de la planta de proceso de manera sistemática y ordenada.</i>
SCOPE / ALCANCE:	<i>Esta instrucción de trabajo es parte de una estrategia de mantenimiento aprobada que se ha desarrollado para mantener la confiabilidad de la planta y que se lleva a cabo para que Inspeccione el desempeño para mantener la eficiencia de la operación de la planta.</i>

PREREQUISITES / PRE-REQUISITOS

People Required / Personal Requerido	PPE / EPP	Tools & Equipment / Herramientas y Equipos	Competency / Competencia
02 Industrial Technician/ Técnico Industrial	Standard PPE/Epp estandar	Pieces Of Rags / Trapo Industrial	Trained in the task to perform the procedure
	Gloves/Guantes		
	Ear Plugs/Tapones de oido		
	Follow JSEA PPE stated for each task		

WARNING! / PELIGRO

La mayoría de los equipos funcionarán, tenga en cuenta los peligros inherentes, es decir, no use ropa suelta, use guantes cuando corresponda. Algunas de estas revisiones incluyen tocar el equipo para sentir la vibración, si no es seguro hacerlo, NO LO HAGA.

PM CONDITION CODES / CODIGOS CONDICION DEL PM

1	Poor Condition / Condición Pobre	Needs Urgent Attention / Necesita atención Urgente
2	Average Condition / Condición Promedio	May Require Attention / Podría Requerir Atención
3	Serviceable Condition / Condición operativa	Requires No.Attention / No Requiere atención.

APPROVAL CONTROLLED DETAIL.**DOCUMENT STATUS:**


PREPARED BY: Jhonatan Lorenzo	REVISION	0	ISSUE DATE:	
APPROVED BY:	REVIEW DATE:			
APPROVER'S SIGNATURE:	Document name	1W Inspección Mecánica área NaOH		

PREPARATION ACTIVITIES / ACTIVIDADES PREVIAS

- ☐ Team group discussion (5 minutes-on hazards). / Charla grupal (5 minutos –riesgos y peligros)
- ☐ Prepare the lock out and tag out / Prepare el bloqueo y etiquetado
- ☐ Perform the field risk analysis / Realizar un análisis de riesgo de campo.
- ☐ Prepare needed tools for the task. Preparar herramientas necesarias para la tarea
- ☐ Bloquear equipo y realizar limpieza en la periferia de trabajo. Block equipment and clean the periphery of work

DETAILED INSTRUCTIONS

MAINTENANCE REQUIRED		382-PP-9001
1. Inspección general del estado de la bomba. Busque escombros, objetos extraños, ruido inusual, estado de limpieza. Determine si la unidad de la bomba requiere una limpieza general por parte del departamento de operaciones.	3	
2- Verifique si la bomba tiene fugas de aire	3	
3- verifique si existen fugas en las tuberías	3	



TANK AND AGITATOR MAINTENANCE REQUIRED		382-ZM-9001	382-ZM-9002
4- Inspeccione visualmente si hay fugas de aceite en la unidad hidráulica y el actuador, no debajo de la rampa.	3n/a	3	
5- Inspeccione visualmente si realiza el movimiento completo sin ruido extraño, no debajo de la rampa.	3n/a	3	

This page intentionally left blank.



Work Scope / Ambito de trabajo: ☐ Mechanical / Mecanico ☐ Electrical / Electrico ☐ Others / Otros: Date:									
Author / Autor Name/Nombre: _____ Sign/Firma: _____ (Print / Imprimir)		Authorizing Supervisor / Supervisor Autorizante Name/Nombre: _____ Sign/Firma: _____ (Print / Imprimir)		Permit Holder / Titular del Permiso Name/Nombre: _____ Sign/Firma: _____ (Print / Imprimir)					
Task Steps / Pasos a Realizar	Hazard / Peligro	Who is at Risk / Quién está en riesgo?	Level of Risk / Niveles de Riesgo			Control Measures to be taken to reduce risk level to low / Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo	Controlled level of Risk / Nivel de Riesgo Controlado		
			L LOW	M Medium	H HIGH		L LOW	M Medium	H HIGH

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents
First Safety – First Quantum

[illegible]

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

THINK: Attention on the Prevention of Serious Accidents

First Safety – First Quantum

